

Podstawowe wymiary poduszek amortyzujących uniwersalnych

| Pozgum | Tabela wymiarów | | | | | | | |
|--------|-----------------|-------|----------|--------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|
| | Nr art.. | L mm | D mm | Śruba Mxl | ilość śrub | otw. z gwintem | Twardość gumy [+/- 3º Sch] | Uwagi |
| P-034 | 51 | 70 | M10x22 | 2 | | | 50 | |
| P-036a | 19 | 29 | M6x20 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2 |
| P-036b | 19 | 29 | M8x20 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2 |
| P-109 | 36 | 50 | M8x20 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2, guma wklęsła |
| P-109a | 36 | 50 | M8x20 | 1 | | | 50 | Nakrętka 1, podkładka 1, guma wklęsła |
| P-117a | 15 | 20 | M6x20 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2 |
| P-117b | 15 | 25 | M6x10 | 1 | 1 | | 50 | Nakrętka 1, podkładka 1 |
| P-117c | 30 | 41 | M8x20 | 1 | 1 | | 50 | Nakrętka 1, podkładka 1 |
| P-145 | 77,5 | 98,3 | M16x45 | 2 | | | 60 | |
| P-146 | 25 | 6kt24 | M6x12 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2 |
| P-148 | 30 | 41 | M8x20 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2 |
| P-148a | 30 | 41 | M8x20/38 | 2 | | | 50 | Nakrętki 2, podkładki 2 |
| P-173a | 60 | 80 | M12x24 | 2 | | | 60 | Guma wklęsła |
| P-173b | 57 | 80 | M12x37 | 1 | | | | Guma wklęsła |
| P-229a | 47,5 | 50 | M10x22,5 | 2 | | | | Nakrętki 2 podkładki 2 |
| P-229a | 37,5 | 50 | M10x22,5 | 2 | | | | Nakrętki 2 podkładki 2 |